COLUMPIO ADAPTADO 0314

Descripción:

Columpio más asiento para columpio inclusivo con arnés de protección y cierre de seguridad, cómodo y seguro. El balanceo de este columpio es tranquilizante y además desarrolla las facultades de equilibrio y coordinación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Zona de seguridad	12,70 m^2
Longitud	2,48 m
Ancho	1,94 m
Altura total	2,33 m
Altura caída libre	1,30 m
Edad	1-12 años
Normativa Europea	1176-1:2017
Piezas de repuesto	Sí

juego accesible

EN-1176

FABRICADO EN CE



Materiales:

Postes de acero galvanizado de 80x80 mm y/o con recubrimiento de polvo.
Asiento inclusivo de fibra de polietileno rotomoldeado PE.
Sin bordes afilados ni ranuras para evitar el riesgo de aplastamiento de: los dedos, la cabeza u otras partes del cuerpo.
Todos los pernos y tornillos cubiertos con tapas de plástico de colores.
Tapones de seguridad de goma en la parte superior de la construcción.
Tornillería de acero inoxidable con tapones protectores de plástico.

Funciones Lúdicas:

Columpiarse: Esta acción ayuda a desarrollar el equilibrio y a aprender a controlar los movimientos con el balanceo, estimulando de este modo la psicomotricidad y la coordinación del niño.

Fundiciones y Proyectos Fernández s.l. Crta. Adanero-Gijón, Km. 234 | 47.800 Medina de Rioseco (Valladolid) - Spain
Tlfo +34 983 700 332 - +34 983 700 282 | Fax +34 983 720 003. info@fercity.com **www.fercity.com**

Plan de mantenimiento:

Semanalmente: Comprobar de forma visual el estado general del juego, asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensualmente: Comprobar los bulones de las cadenas y su correcto funcionamiento. Que el movimiento sea uniforme. Comprobar que el dintel no presente deformaciones en las soldaduras. Eliminar la posible aparición de astillas en los postes de madera. Verificar las cadenas y su unión con la cuerda de sujección del asiento. Asegurar que no aparezca el alma de acero de las cuerdas. Verificar el estado de toda la tornillería y sus protecciones. Verificar los tapones de los postes.

Anualmente: Analizar y asegurar que los postes de madera, no presenten defectos estructurales o que no hayan ladeado ni deformado. Comprobar todas las cimentaciones.

Espacio mínimo:



Fundiciones y Proyectos Fernández s.l. Crta. Adanero-Gijón, Km. 234 | 47.800 Medina de Rioseco (Valladolid) - Spain
Tlfo +34 983 700 332 - +34 983 700 282 | Fax +34 983 720 003. info@fercity.com **www.fercity.com**